РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОСЧЕТЧИК

МАЛАХИТ-ТС8

БИШМ. 421441.701 РЭ

Часть І



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ

1.1	Назначение и область применения	1
1.2	Основные технические характеристики	3
1.3	Устройство и работа	5
	Схемы подключения теплосчетчика	7
1.5	Комплектность	. 13
1.6	Маркировка и пломбирование	. 14
2	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	
2.1	Меры безопасности	. 15
2.2	Подготовка к использованию	. 16
	Схемы электрических подключений	. 19
2.3	Порядок работы и проверка технического состояния	. 27
3	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
3.1	Порядок технического обслуживания	. 34
3.2	Возможные неисправности и способы их устранения	.35
3.3	Правила хранения и транспортировки	.35
3.4	Гарантии изготовителя (поставщика)	.36
4	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	.36
5	наименование предприятия изготовителя и его адрес	.36
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 1. Схема составления условного обозначения TC8	.37
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 2. Карта заказа Малахит-TC8	.38
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 3. Протоколы учета тепловой энергии	. 40
	РИЛОЖЕНИЕ 4. Перечень индицируемых нештатных состояний теплосистем и работы счетчиков накопленных параметров	. 44
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 5. Пределы измерения объемного расхода воды	. 45
ПР	РИЛОЖЕНИЕ 6. Схема навигации по меню теплосчетчика Малахит-ТС8	. 46

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: mth@nt-rt.ru www.malahit.nt-rt.ru

1 ОПИСАНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1.1 ТС8 предназначен для измерения тепловой энергии (количества теплоты), параметров расхода и количества теплоносителя в закрытых и открытых системах теплоснабжения в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».
- 1.1.2 В зависимости от установленной конфигурации ТС8 может использоваться в системах водяного теплоснабжения, системах горячего и холодного водоснабжения.
- 1.1.3 Измерение расхода теплофикационной, холодной природной воды, водных технологических растворов и жидкостей с удельной электропроводностью от 10⁻³ до 10 См/м производится расходомерами-счетчиками электромагнитными. Измерение расхода горячей и холодной воды питьевого качества производится расходомерами-счетчиками электромагнитными или тахометрическими водосчетчиками.
- 1.1.4 Область применения: узлы коммерческого учета количества теплоты и теплоносителя на источниках и употребителей теплоты, пункты коммерческого учета водоснабжения, системы сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.
- 1.1.5 ТС8 состоит из следующих узлов: электронного блока «Малахит-ТС8», до шести расходомеров-счетчиков электромагнитных или тахометрических водосчетчиков с импульсным выходным сигналом, до шести датчиков давления с унифицированным токовым выходом 4-20 мА, до шести термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 с HCX 100П и $W_{100} = 1,391$, а также вспомогательного оборудования (принтер, модем, адаптер переноса данных и др.). Состав поставляемого ТС8 определяется на основе опросного листа (карты заказа), приведенного в *приложении* 2.
- 1.1.6 Максимальное число трубопроводов, в которых могут быть измерены расход, температура и давление теплоносителя 6. Типы применяемых преобразователей расхода, датчиков давления и термопреобразователей сопротивления приведены в *таблицах 1-3*.

Таблица 1

Тип расходомера	Номер в госреестре		
Малахит-РС8	29648-05		
ETWI (ETHI)	13667-01		
MTWI (MTHI)	13668-01		
WSWI	13670-01		
ETKI	13671-01		
ПРЭМ-2	17858-02		

Тип расходомера	Номер в госреестре
ULTRAHEAT 2WR	22912-02
PCM-05.07	19714-00
ТРЭМ-ПР	24359-03
ОСВИ	17325-98
ОМЕГА-Р	23463-02
ЭРСВ	20293-00

1

Таблица 2

Тип термопреобразователя	Номер в госреестре
КТСПР-001	13550-04
КТПТР-01÷03	14638-95
КТСП-005	14764-95

Тип термопреобразователя	Номер в госреестре
КТПТР-04, 05	17468-98
КТСПТ-01	17403-00
ПРТР-01	15017-95

Таблица 3

Тип датчика давления	Номер в госреестре		
MT100	13094-01		
Метран-55	18375-03		
Сапфир-22МП	19056-05		

	<u> </u>
Тип датчика давления	Номер в госреестре
KPT	12892-01
МИДА-ДИ	17635-03
ДМ 5007	14753-01

1.1.7 Настоящий тип теплосчетчика ТС8 имеет модификацию:

- -6 входов для подключения расходомеров-счетчиков электромагнитных или тахометрических водосчетчиков с числоимпульсным выходом (таблица 1);
- -6 каналов для подключения термопреобразователей сопротивления по 4-x проводной схеме включения ($maб\pi.2$);
- 6 каналов для подключения преобразователей давления, имеющих стандартный выходной токовый сигнал 4-20 мА (*табл.3*).

Примечание. По заказу могут быть изготовлены и другие модификации TC8, удовлетворяющие требованиям п.1.1.7 Карта заказа приведена в *Приложении 2*.

1.1.8 Условия эксплуатации:

Электронный блок Малахит-ТС8 согласно ГОСТ 27.003 относится к изделиям вида 1 непрерывного действия, восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтируемым многофункциональным изделиям

Составные части ТС8 устойчивы в условиях воздействия рабочего диапазона температур и влажности:

- для электронного блока TC8 в пределах от плюс 5 до плюс 55° C;
- для расходомеров-счетчиков электромагнитных «Малахит-РС8» в пределах от минус 30 до плюс 55° С;
- относительная влажность воздуха для составных частей ТС8 не должна превышать 95% при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги;
- температуры и влажность окружающего воздуха при эксплуатации тахометрических водосчетчиков, термо-преобразователей и датчиков давления приведены в соответствующей эксплуатационной документации на них.
- степени защиты от проникновения пыли, воды: для электронного блока TC8 не хуже IP54 по ГОСТ 14254, для расходомеров-счетчиков электромагнитных

- «Малахит-РС8» не хуже IP65.
- расходомеры-счетчики электромагнитные «Малахит-PC8» устойчивы к воздействию переменных магнитных полей сетевой частоты с напряженностью до 40 А/м.
- 1.1.9 Параметры измеряемой среды:
 - жидкость электропроводностью не менее 10⁻³ См/м;
 - максимальное рабочее давление до 1,6 МПа;
 - диапазон температур в пределах от 0 до 150°C.

Пример записи обозначения TC8 с 4 расходомерами, 4 комплектами термопреобразователей, 2 датчиками давления и 2 системами теплоснабжения при его заказе и в документации другой продукции:

Теплосчетчик Малахит-ТС8-4 4 2 2 ТУ 4218-701-14124823-2005,

карта заказа № XX от ДД-ММ-ГГ.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и схемотехнику TC8, направленных на улучшение потребительских свойств TC8 с соответствующим отражением изменений в эксплуатационной документации.

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.2.1 ТС8 обеспечивает измерение объемного (массового) расхода, объема (массы), количества теплоты и параметров теплоносителя, в том числе с изменением направления течения теплоносителя на источниках и у потребителей теплоты.
- 1.2.2 ТС8 соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2000 ОТУ и технических условий ТУ 4218-701-14124823-2005.
- 1.2.3 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества теплоты TC8 для диапазона расходов от $G_{\rm B}$ до $G_{\rm II}$ расходомеров-счетчиков электромагнитных «Малахит-PC8» и разности температур Δ t прямого и обратного потоков воды не более, %

$$\pm 4,0$$
 при 2° C $\leq \Delta t < 10^{\circ}$ C; $\pm 3,0$ при 10° C $\leq \Delta t < 20^{\circ}$ C; $\pm 2,0$ при 20° C $\leq \Delta t \leq 150^{\circ}$ C.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества теплоты TC8, выраженные в процентах от измеряемого количества теплоты, в диапазоне от G_Π до G_H расходомеров-счетчиков электромагнитных «Малахит-PC8» не должны превышать значений, вычисленных по формуле:

$$\delta_Q = \pm (2 + 4\Delta t_H/\Delta t + 0.01 \cdot G_{\Pi}/G), \%$$
 (1)

где G — текущее значение расхода, м 3 /ч,

 G_{Π} — переходное значение расхода в подающем трубопроводе, м³/ч,

1.2.5 Относительная погрешность электронного блока ТС8 при измерении

количества теплоты без учета по-грешности расходомеров-счетчиков и термопреобразователей не должны превышать значений, вычисленных по формуле:

$$\delta_O = \pm (1.3 + 1/\Delta t + 0.005 \cdot G_B/G), \%$$
 (2)

1.2.6 Абсолютная погрешность TC8 при измерении температуры рабочей среды (с учетом абсолютной погрешности термопреобразователей) не должна превышать значений, вычисленных по формуле:

$$\Delta t = \pm (0.6 + 0.004 \cdot t) \tag{3}$$

где t — температура рабочей среды в °С.

1.2.7 Абсолютная погрешность электронного блока TC8 при измерении температуры рабочей среды (без учета абсолютной погрешности термопреобразователей) не должна превышать значений, вычисленных по формуле:

$$\Delta t = \pm (0.1 + 0.001 \cdot t) \tag{4}$$

где t — температура рабочей среды в °С.

- 1.2.8 Относительная погрешность электронного блока TC8 при измерении времени не более, $\% = \pm 0.01$.
- 1.2.9 Относительная погрешность числоимпульсного канала измерения расхода электронного блока TC8, в пределах соответствующих динамических диапазонов измерения расхода не более, $\%-\pm0,1$.
- 1.2.10 Относительная погрешность измерения давления, в пределах диапазона рабочих давлений, с учетом погрешности датчика давления не более, % ±2,0.
- 1.2.11 Длиналиний связи междуэлектронным блоком TC8 и каждым из расходомеровсчетчиков электромагнитных и каждым тахометрическим преобразователем расхода, датчиком давления и термопреобразователем не более 300 м.
- 1.2.12 Питание электронного блока TC8 осуществляется от сети переменного тока с напряжением $220^{+10\%}_{-15\%}$ В и частотой 50 (± 1) Гц.
- 1.2.13 Максимальная мощность, потребляемая ТС8 не более 60 В-А.
- 1.2.14 Габаритные размеры электронного блока TC8 не более $340 \times 197 \times 124$ мм.
- 1.2.15 Масса электронного блока ТС8 не более 6 кг.
- 1.2.16 Средний срок службы ТС8 не менее 12 лет.
- 1.2.17 Выполняемые функции:
- 1.2.17.1 ТС8 в данной модификации должен обеспечивать:
 - вычисление количества отпущенной или потребленной тепловой энергии (теплоты) в закрытых и открытых системах водяного теплоснабжения, Гкал (ГДж по заказу);
 - измерение объемного расхода и объема теплоносителя, м³/ч, м³;
 - вычисление массового расхода и массы теплоносителя с учетом текущей температуры и давления, т/ч, т;
 - измерение температуры теплоносителя и наружного воздуха, °С;

- измерение давления теплоносителя, атм (МПа, к Γ с/см² по заказу);
- регистрация в архивах не менее 45 суток среднечасовых значений выше приведенных параметров;
- счет времени штатного и нештатного состояния TC8, включая простои, неисправности, выход преобразователей за пределы нормируемых метрологических характеристик;
- непосредственный (без промежуточных устройств) вывод на принтер протоколов учета тепловой энергии и объёма воды среднесуточных и среднечасовых значений параметров, в том числе средневзвешенных значений температуры. Формы протоколов приведены в *Приложении 3*;
- измерение объема и массы (при соответствующем введении табличных значений плотности) водных растворов, водных суспензий, водных эмульсий, пульп и т.п.);
- сохранять архивированную информацию при выключенном питании не менее 10 лет.
- 1.2.18 Электронный блок TC8 оснащен интерфейсом RS-232C, интерфейсом RS-485, интерфейсом для подключения принтера типа EPSON с последовательным портом или совместимого с ним по командам (поддерживающего управляющие коды ESC/P2) и поддерживать таблицу символов PC866. Так же TC8 может работать с требуемым типом интерфейса при наличии соответствующего конвертора. Рекомендуемые типы конверторов для подключения к TC8:

GSM — модем WAVECOM FASTRACK M1200;

Ethernet 10 МБит/с — конвертор MOXA NPort DE-211;

Ethernet 100 МБит/с — конвертор MOXA NPort DE-311;

ST Fiber Media — конвертор MOXA TCF-140-М;

Концентратор цифровых сигналов фирмы "Текон автоматика".

Электронный блок TC8 имеет двухпроводную линию связи с гальванической развязкой на оптронах для объединения TC8 в локальную сеть по интерфейсу RS-485.

1.2.19 Электронный блок TC8 непрерывно контролирует исправность преобразователей расхода, термопреобразователей, датчиков давления и линий связи с ними. Данные диагностики выводятся на индикатор.

1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- 1.3.1 Принцип работы TC8 состоит в измерении расхода, температуры и давления теплоносителя в трубопроводах систем теплоснабжения и водоснабжения с последующим расчетом накопленного количества теплоты, объема и массы теплоносителя.
- 1.3.2 В качестве значений термодинамических характеристик теплоносителя (плотность и удельная энтальпия) используются данные таблиц Государственной системы стандартных справочных данных (ГСССД) в рабочих

- условиях при температуре от 0 до 150° С и давлении от 0,1 до 1,6 МПа.
- 1.3.3 Для измерения объемного расхода воды и конденсата в ТС8 используются расходомеры-счетчики электромагнитные. Для измерения объемного расхода горячей и холодной воды используются также тахометрические расходомеры и счетчики с импульсным выходом Устройство и работа расходомеров-счетчиков электромагнитных «Малахит-РС8» и тахометрических расходомеров и счетчиков изложено в руководстве по эксплуатации на них
- 1.3.4 Для измерения температуры воды и наружного воздуха используются термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-94 с НСХ 100П и $W_{100}=1,391,$ приведенные в maбn. 2.
- 1.3.5 ТС8 использует в зависимости от заказа следующие формулы для расчета отпущенной или полученной тепловой энергии (количества теплоты), соответствующие МИ 2412-97 «ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя»:
 - системы теплоснабжения без водоразбора («закрытые»)

$$Q = G_{\text{под}} \cdot (h_{\text{под}} - h_{\text{обр}}) \text{ ккал}; \tag{5}$$

- системы теплоснабжения с водоразбором ("открытые")

$$Q = G_{\text{под}} \cdot (h_{\text{под}} - h_{\text{хвк}}) - G_{\text{обр}} \cdot (h_{\text{обр}} - h_{\text{хв}}) \text{ ккал;}$$
 (6)

- системы горячего водоснабжения ("тупиковые")

$$Q = G_{\text{под}} \cdot (h_{\text{под}} - h_{\text{хвк}}) \text{ ккал;} \tag{7}$$

где $G_{\text{под}} = (V_{\text{i}} \cdot \rho_{(P,t^{\circ})})$ — масса воды, протекшей за время измерения в подающем трубопроводе, кг;

- вслучаеустановки только одного первичного преобразователя расхода в обратном трубопроводе, кг
- $G_{
 m oбp}$ масса воды, протекшей за время измерения в обратном трубопроводе, кг;

 V_i — объем воды, м³;

- ho $_{(P,t^{\circ})}$ плотность воды при текущих значениях давления и температуры в трубопроводе, кг/м 3 ;
- $h_{
 m nog}$ и $h_{
 m oбp}$ значения удельной энтальпии воды в подающем и обратном трубопроводах при текущих значениях давления и температуры, соответственно, ккал/кг;
 - $h_{\scriptscriptstyle {
 m XBK}}$ значения удельной энтальпии холодной природной воды, используемой для подпитки системы на источнике теплоты при текущих значениях давления и температуры, ккал/кг.

При мечание. При не использовании измерения температуры холодной воды, в теплосчетчик вводится константа $t_{x \text{вк}}$, определяемая договором между поставщиком и потребителем тепловой энергии, а при коммерческих расчетах учитывается поправка, величина которой рассчитывается в соответствии с ГОСТ Р 8.592-2002.

Ниже показаны возможные схемы теплоучета:

Система 1: QI=G1(h1-h2); G2, V2 Система 2: QII=G3(h3-h5)-G4(h4-h5)




Рис.1а

Расходомер-счетчик G, V




Рис.1b

Счетчик М G, V, M, t, p




Рис.1с






Рис.1d







Рис.1е











Рис.1і

Открытая Q=M(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hxв)



Закрытая с подпиткой Q=M(h1-hxв)-M2(h2-hxв)




Рис.1k




Рис.11

- 1.4.1 Диапазон условных внутренних диаметров преобразователей расхода электромагнитного типа от 10 до 300 мм.
- 1.4.2 Диапазон условных внутренних диаметров преобразователей расхода (водосчетчиков) тахометрического и электромагнитного типа, перечисленных в *табл.*1, приведены в соответствующей эксплуатационной документации.
- 1.4.7 В *табл.6* приведены следующие значения объемного расхода измеряемого преобразователем расхода Малахит-РС8:
 - G_{B} наибольший (максимальный) объемный расход, верхний предел измерения для частотного и токового выходного сигнала;
 - G_{Π} переходный (линейный) объемный расход, при котором пределы допускаемой погрешности постоянны;
 - G_н наименьший (минимальный) объемный расход

Таблица 6

Ду, мм	10	15	20	25	32	40	50	80	100	150
$G_{\rm B}$, ${\rm M}^3/{\rm Y}$	2,5	6	10	16	25	40	60	160	250	600
G _П ,м3/ч	0,25	0,6	1	1,6	2,5	4	6	16	25	60
G _H ,м3/ч	0,01	0,024	0,04	0,064	0,1	0,16	0,24	0,64	1	2,4

Примечание. Полную таблицу расходов смотри в Приложении 5.

1.4.11 Диапазоны измеряемых расходов и погрешности измерения объема жидкости электромагнитными расходомерами или тахометрическими водосчетчиками, перечисленными в *табл.1*, приведены в соответствующей нормативнотехнической документации на них.

1.5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1.5.1 Комплект поставки, в зависимости от заказа, указывается в сопроводительном паспорте TC8.
- 1.5.2 По отдельному заказу в качестве дополнительного оборудования поставляются:

- принтер;
- модем;
- адаптер переноса данных;
- соединительные интерфейсные кабели;
- монтажные части;
- программное обеспечение для считывания архива персональным компьютером.

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

- 1.6.1 На корпусе электронного блока укреплена паспортная табличка, на которой указывается:
 - наименование ТС8;
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - порядковый номер TC8 по системе нумерации, принятой на предприятииизготовителе;
 - последние две цифры года выпуска;
 - знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;
 - диапазон измеряемых температур;
 - диапазон измеряемых разностей температур;
 - напряжение питания;
 - потребляемая мощность;
 - степень защиты по ГОСТ 14254;
- 1.6.2 При выпуске из производства и после поверки электронный блок подлежит пломбированию и клеймению. Клейма ОТК и поверителя ставятся на винты, крепящие экран.
- 1.6.3 Перед вводом ТС8 в эксплуатацию контролирующей организацией должны быть установлены навесные пломбы, препятствующие доступ к клеммному блоку и разъемным соединителям электронного блока, а также препятствующие несанкционированному демонтажу составных частей ТС8.

1.7 УПАКОВКА

- 1.7.1 Электронный блок TC8, расходомеры-счетчики электромагнитные, датчики давления, термопреобразователи, и комплект монтажных частей должны быть уложены в картонные или деревянные ящики.
- 1.7.2 Эксплуатационная документация, уложена в конверт и помещена в чехол из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82.
- 1.7.3 На таре должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие сведения:
 - наименование и условное обозначение ТС8;
 - товарный знак предприятия-изготовителя;

- порядковый номер TC8 по системе нумерации, принятой на предприятииизготовителе.
- 1.7.4 В ящик упаковочный вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:
 - наименование и обозначение поставляемых блоков;
 - дата упаковки;
 - подпись и штамп ответственного за упаковку;
 - штамп ОТК.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1.1 Источниками опасности при монтаже и эксплуатации ТС8 являются электрический ток, а также рабочая среда (вода), находящаяся под давлением до 1,6 МПа и с температурой до 150° С.
- 2.1.2 Безопасность эксплуатации ТС8 обеспечивается:
 - б) герметичностью фланцевого или резьбового соединения первичного преобразователя расхода с трубопроводами;
 - в) надежным креплением ТС8 при монтаже на объекте;
 - д) изоляцией электрических цепей составных частей ТС8;
 - е) надежным заземлением составных частей ТС8.
- 2.1.3 На электронном блоке TC8, предусмотрен зажим, отмеченный знаком «Заземление» который необходимо присоединить к контуру защитного заземления. Конструкция обеспечивает заземление металлорукавов в клеммной коробке.
- 2.1.4 В первичном электромагнитном преобразователе расхода отсутствуют опасные для жизни напряжения и он не требует защитного заземления. Зажим «Заземление», имеющийся на первичном преобразователе должен соединяться с технологической (по ПУЭ «рабочей») ЗЕМЛЕЙ, СВОБОДНОЙ ОТ ТОКОВ РАСТЕКАНИЯ ОТ СИЛЬНОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АГРЕГАТОВ.
- 2.1.5 При эксплуатации и обслуживании TC8 необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В.
- 2.1.6 Не допускается устранять дефекты первичного преобразователя, не убедившись в отсутствии давления в трубопроводе.
- 2.1.7 Эксплуатация ТС8 разрешается только при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководством предприятия-потребителя и учитывающей специфику применения изделия в конкретном технологическом процессе.
- 2.1.8 Эксплуатация ТС8 со снятыми крышками его составных частей не допускается.

2.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1 Распаковка

- 2.2.1.1 При получении TC8 проверьте сохранность тары. В зимнее время вскрытие ящиков производите только после выдержки их в течение 12 часов в теплом помещении.
- 2.2.1.2 После вскрытия ящиков освободите ТС8 от упаковочного материала и протрите.
- 2.2.1.3 Проверьте комплектность согласно заказной ведомости и упаковочному листу.
- 2.2.2 Установка преобразователя расхода электромагнитного типа
- 2.2.2.1 Установка преобразователя расхода электромагнитного типа производится согласно его руководству по эксплуатации.

2.2.3 Установка термопреобразователей

- 2.2.3.1 Термопреобразователи устанавливаются: один на подающем трубопроводе (для КСТПР с маркировкой «Г»), второй на обратном (для КТСПР с маркировкой «Х»). Места установки преобразователей на трубопроводе должны быть по возможности ближе к входу и выходу трубопровода в объект, теплопотребление которого измеряется.
- 2.2.3.2 Термопреобразователи производят локальное искажение эпюры скорости потока в трубопроводе, поэтому их рекомендуется устанавливать на расстоянии не ближе 10-Ду выше по потоку и не ближе 2-Ду ниже по потоку от первичных преобразователей расхода.
 - Установка термопреобразователей производится под углом 45° к оси трубопровода таким образом, чтобы чувствительный элемент (размером около 40 мм) находился по оси потока и был выше по потоку, чем остальная часть термопреобразователя. В трубопроводах с диаметром условного прохода менее 65 мм установка термопреобразователей производится в местном расширении трубопровода до 65 мм.
- 2.2.3.3 Установка термопреобразователей в трубопроводах с диаметром условного прохода свыше 65 мм производится с помощью гильз, входящих в комплект поставки. Гильзы ввариваются в трубопровод под углом 45°.
- 2.2.3.4 Установка термопреобразователей в трубопроводах диаметром условного прохода 200, 300 мм производится перпендикулярно оси трубопровода.
- 2.2.3.5 Допускается производить монтаж термопреобразователей в соответствии с требованиями ГОСТ 8.563.2-97.
- 2.2.3.6 Установка термопреобразователей температуры наружного воздуха производится с использованием защитных козырьков, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на термопреобразователь.

2.2.4 Установка тахометрических водосчетчиков

2.2.4.1 Монтаж тахометрических водосчетчиков производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них.

2.2.5 Установка электронного блока ТС8

- 2.2.5.1 Перед установкой необходимо демонтировать тепловычислитель с клеммной коробки в следующей последовательности:
 - открыть замок-защелку на правой боковой стенке теплосчетчика;
 - откинуть влево верхнюю крышку, не снимая ее с петель;
 - отсоединить от клеммной платы разъем X23, нажимая на выступ в верхней части, (питание 220 В тепловычислителя);
 - отсоединить от клеммной платы разъем X1, нажимая в направлении от центра разъема одновременно на оба выступа в верхней части разъема;
 - снять с петель верхнюю крышку с тепловычислителем.
- 2.2.5.2 При монтаже должны быть обеспечены: доступ к кнопкам управления электронного блока, размещенным на его передней панели, соединителям и розеткам на боковой панели и удобство наблюдения дисплея. Располагать электронный блок по отношению к источникам света следует таким образом, чтобы естественное или искусственное освещение обеспечивало надежный отсчет показаний TC8.
- 2.2.5.3 Электронный блок может быть ориентирован только кабельными вводами (гермовводами) вниз.
- 2.2.5.4 Повесить на стену с помощью шурупов и дюбелей клеммную коробку.
- 2.2.6 Монтаж электрических цепей
- 2.2.6.1 Функциональная схема подключения ТС8 приведена на рис. 3.
- 2.2.6.2 В зависимости от карты заказа один или несколько преобразователей расхода, термопреобразователей, датчиков давления и соответствующие им разъемные соединители могут отсутствовать. Монтаж электрических цепей ТС8 проводить в соответствии со схемами, приведенными на рис. 4a, 4b, 4c, 5.
- 2.2.6.3 После монтажа электрических цепей установить на клеммную коробку тепловычислитель в порядке, обратном указанному в п. 2.2.5.1, при этом необходимо совмещать ключи на разъемах X1 и X23.
- 2.2.6.4 Клеммы технологического заземления первичных преобразователей расхода должны быть соединены медной плетенкой сечением не менее 4 мм².
- 2.2.6.5 Вблизи расположения линии связи между блоками ТС8 не допускается наличие кабелей и электротехнических устройств, создающих магнитные поля частотой 50 Гц и напряженностью более 40 А/м.
- 2.2.6.6 Термопреобразователи сопротивления и датчики давления подключаются к электронному блоку с помощью КММ4 \times 0,35 и КММ2 \times 0,35 соответственно, питание электронного блока от сети переменного тока любым кабелем, с сечением жил кабеля по меди не менее 0,5 мм² (рекомендуется сечение 0,5 мм²), например, КГВВ 3 \times 0,5.

- 2.2.6.7 Кабели линии связи для внешних соединений TC8 должны прокладываться в заземленных стальных экранах. Допускается прокладка кабелей частично или полностью в заземленном металлорукаве.
- 2.2.6.8 Кабели линий связи должны быть закреплены в непосредственной близости от корпуса электронного блока. Электронный блок необходимо заземлить (занулить) проводом сечения не менее 4 мм².
- 2.2.6.9 Линию связи между импульсным выходом электромагнитного или тахометрического водосчетчика и электронным блоком проводить кабелем КММ2 \times 0,35 или аналогичным экранированным кабелем с сечением жил по меди не менее 0,35 мм. Питание 36 В на расходомер Малахит-РС8 подается через линию выполненную любым медным проводом, сечением не менее 0,2 мм² при длине до 30 м, не менее 0,35 мм² до 50 м, 0,75 мм² до 100 м, 2,0 мм² до 300 м, например КММ2 \times 0,35. Также для подключения расходомерасчетчика Малахит-РС8 к ТС можно использовать экранированный кабель КММ4 \times 0,35.
- 2.2.6.11 Принтер и модем подключаются к электронному блоку через линию связи, выполненную медным проводом типа ТРП-2-0,04, ПКСВ-2 или аналогичным. Длина линии связи между электронным блоком и компьютером (модемом) зависит от конкретных условий эксплуатации.




Рис.2. Габаритные размеры теплосчетчика Малахит-ТС8





Рис.3

Схема внешних соединений системы теплоучета №1




- Т Термопреобразователи сопротивления
- Р Расходомеры
- Д Датчики давления
- п Подающий трубопровод
- о Обратный трубопровод

Примечание. Тахометрические расходомеры подключаются к выводам +F1(2) и -F1(2)

Рис.4а

Схема внешних соединений системы теплоучета №2




- Т Термопреобразователи сопротивления
- Р Расходомеры
- Д Датчики давления
- п Подающий трубопровод
- о Обратный трубопровод

Примечание. Тахометрические расходомеры подключаются к выводам +F3(4) и -F3(4)

Рис.4b

Схема внешних соединений системы теплоучета №3




- Т Термопреобразователи сопротивления
- Р Расходомеры
- Д Датчики давления
- п Подающий трубопровод
- о Обратный трубопровод

Примечание. Тахометрические расходомеры подключаются к выводам +F5(6) и -F5(6)

Рис.4с

Схема внешних соединений периферийных устройств теплосчетчика Малахит-ТС8



Примечание. При подключении к порту RS485 порт RS232 не работает.

Рис.5

2.2.7 Вывод информации на внешние устройства.

2.2.7.1 Теплосчетчик имеет три интерфейсных разъема «PRN», «RS-232» и «RS-485». Разъем «PRN» предназначен для непосредственного (без использования каких-либо промежуточных устройств) вывода информации на принтер. Разъем «RS-232» предназначен для вывода информации на компьютер, модем или адаптер переноса данных. Разъем «RS-485» предназначен для вывода информации на компьютер с одного или нескольких электронных блоков, объединенных в сеть.

2.2.7.2 Вывод информации на принтер.

Измерительная, архивная, диагностическая и справочная информация может быть выведена непосредственно на принтер без каких-либо дополнительных или промежуточных устройств. Используемый принтер должен иметь последовательный (RS-232) порт. Рекомендуемый тип принтера — Epson совместимый, с системой команд ESC/P2 (LX-300+ — русифицированный). При использовании указанного принтера с последовательным портом он должен быть запрограммирован пометодикеп. 2.3.5. Соединение с принтером производится при помощи «модемного» кабеля типа DB9F-DB25M.

2.2.7.3 Вывод информации на компьютер, модем, адаптер переноса данных

Измерительная, архивная, диагностическая и справочная информация может быть выведена на компьютер, модем без каких-либо дополнительных или промежуточных устройств, а также адаптер (Архив 90) с использованием переходника, поставляемого по отдельному заказу. Информация передается посредством коммуникационной связи через последовательный интерфейс RS-232 (RS-232-C) или RS-485 (в том числе с помощью модема по выделенным или коммутируемым телефонным линиям связи, а также в режиме сетевого адресного обмена). Скорость передачи информации — 9600 бод. Рекомендуемый тип модема Асогр 56 к. При использовании указанного модема он должен быть запрограммирован по методике п. 2.3.6. Соединение с модемом производится с помощью "модемного" кабеля типа DB9F-DB25M (рис. 6), соединение с компьютером с помощью "нуль-модемного" кабеля типа DB9F — DB25F или DB9F — DB9F (рис. 7).

2.2.7.4 Вывод информации на порт RS-485.

Подключение персонального компьютера к сети осуществляется с помощью конвертора RS-485 / RS-232. Рекомендуемый тип конвертора A52 фирмы MOXA Technologies Co., Ltd.

Программное обеспечение электронного блока предусматривает возможность работы в сети, состоящей из аналогичных электронных блоков числом до 32-х (в одном сегменте; в нескольких сегментах до 255-ти).

Подключение электронного блока к сетевым коммуникациям стандарта RS-485 производится согласно спецификации стандарта. Схема распайки кабеля приведена на puc.~8.

СХЕМА РАСПАЙКИ МОДЕМНОГО КАБЕЛЯ

\geq	DB9F		DB25M	\rightarrow
Конт.	Цепь		Цепь	Конт.
1	DCD	Received Line Signal Detector	DCD	8
2	RxD	Receive Data	RxD	3
3	TxD	Transmit Data	TxD	2
4	DTR	Data Terminal Ready	DTR	20
5	GND	Signal Ground	GND	7
6	DSR	Data Set Ready	DSR	6
7	RTS	Request To Send	RTS	4
8	CTS	Clear To Send	CTS	5
9	RI	Ring Indicator	RI	22

Рис.6

СХЕМА РАСПАЙКИ НУЛЬ-МОДЕМНОГО КАБЕЛЯ

\geq	DB9F		DB25F	\prec
Конт.	Цепь		Цепь	Конт.
1	DCD	Received Line Signal Detector	DCD	8
2	RxD	Receive Data	TxD	2
3	TxD	Transmit Data	RxD	3
4	DTR	Data Terminal Ready	DSR	6
5	GND	Signal Ground	GND	7
6	DSR	Data Set Ready	DTR	20
7	RTS	Request To Send	CTS	5
8	CTS	Clear To Send	RTS	4

Рис.7

СХЕМА РАСПАЙКИ КАБЕЛЯ ПОРТА RS - 485

К разъему RS-485 (D-SUB9F) теплосчетчика




Рис.8




Рис.9

2.3 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

2.3.1 Предварительные операции

- 2.3.1.1 Заполнить трубопровод измеряемой средой, включите питание TC8. Убедиться в наличии индикации на передней панели электронного блока. Выдержать TC8 во включенном состоянии не менее 30 мин.
- 2.3.2 Управление прибором (система меню)
- 2.3.2.1 Просмотр зарегистрированной и вычисленной информации всех видов, а также выполнение всех прочих операций работы с теплосчетчиком, осуществляется посредством системы меню теплосчетчика.
- 2.3.2.2 Для пользования меню на передней панели электронного блока расположены четыре управляющие кнопки, обозначаемые в дальнейшем «Режим», «Параметр», «Канал», «Период», показанные на рис. 9.
- 2.3.2.3 Кнопка «Режим» предназначена для переключения режимов индикации (текущие параметры, информация о приборе, печать).
- 2.3.2.4 Кнопка «Параметр» предназначена для переключения отображаемого параметра.
- 2.3.2.5 Кнопка «Канал» предназначена для переключения номера системы теплоучета для индикации выбранного параметра.
- 2.3.2.6 Кнопка «Период» используется в режиме печати для переключения вывода часовых или суточных протоколов.
- 2.3.2.7 Для представления пользовательской информации прибор оборудован 2-х строчным ЖКИ с подсветкой для работы в темных помещениях.
- 2.3.2.8 Разнообразные функции прибора доступны пользователю через систему его экранного меню. Текущий режим обозначается мигающей буквой в левом верхнем углу ЖКИ (например «Т» текущие).
- 2.3.2.9 Пункты меню прибора организованы в 3 основные и 3 дополнительные функциональные группы по виду выполняемых задач (режимы индикации). Переключение между функциональными группами осуществляется клавишей «Режим» по замкнутому циклу. Выбор параметра для индикации в группе осуществляется клавишей «Параметр» по замкнутому циклу. Выбор системы теплоучета осуществляется клавишей «Канал» по замкнутому циклу. В основном режиме работы доступны только 3 основных режима индикации:
 - 1. Режим индикации текущих параметров;
 - 2. Печать архивных данных;
 - 3. Информация о приборе.

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК И ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К НЕМУ ПРИНТЕР ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ОБЩУЮ СЕТЬ 220 В (ПИТАТЬСЯ ОТ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК) И ИМЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ОБЩУЮ ЦЕПЬ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК И ПРИНТЕР, А ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИНТЕР К ЭЛЕКТРОННОМУ БЛОКУ, ЕСЛИ ХОТЯ БЫ У ОДНОГО ИЗ ПРИБОРОВ НЕ ПОДКЛЮЧЕН ТРЕТИЙ ПРОВОД ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ).

2.3.3 Основные операции при работе с теплосчетчиком

2.3.3.1 Включение теплосчетчика.

В начальный момент после включения питания, теплосчетчик входит в режим подготовки к работе. После выхода из режима подготовки к работе теплосчетчик возвращается в тот режим индикации, в котором он находился в момент отключения питания.

2.3.3.2 Просмотр измеряемых и расчетных величин, информации о приборе.

Теплосчетчик позволяет осуществлять просмотр измеряемых и расчетных величин, информацию о приборе на встроенном жидкокристаллическом дисплее. Просмотр выполняется при помощи пунктов меню «Т» (текущие) и «И» (информация). В зависимости от типа теплосистемы (системы теплоучета) отдельные величины могут отсутствовать.

В режиме меню «Т» (текущие) доступны следующие величины:

- текущее значение массового или объемного расхода теплоносителя по подающему трубопроводу для текущей системы теплоучета;
- текущее значение массового или объемного расхода теплоносителя по обратному трубопроводу для текущей системы теплоучета;
- значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах для текущей системы теплоучета;
- значения давления в подающем и обратном трубопроводах для текущей системы теплоучета;
- значение накопленной массы или объема теплоносителя по подающему трубопроводу для текущей системы теплоучета;
- значение накопленной массы или объема теплоносителя по обратному трубопроводу для текущей системы теплоучета;
- значение накопленного тепла для текущей системы теплоучета;
- значение времени наработки текущей системы теплоучета;
- код ошибки для текущей системы теплоучета;
- текущая астрономическая дата и время.

В режиме меню «И» (информация) доступны следующие величины:

- № прибора, версия ПО (программного обеспечения), КС (контрольная сумма ПО).
- пределы измерения расхода;
- цена импульса;
- диапазон измерения давления;
- сетевой адрес;
- температура холодной воды;
- формула системы;
- размер архива.

- 2.3.3.3 Для коррекции астрономического времени Т и включения режима поверки необходимо перевести переключатель S1 в клеммной коробке электронного блока в положение «ВКЛ».
- 2.3.3.4 Коррекция астрономического времени.
 - 1) Одновременно нажать кнопки «Парам», «Канал», «Период». Нажимая кнопку «Режим», перейти в режим настроек, о чем свидетельствует мигающая в правом верхнем углу буква «н».
 - 2) Нажимая кнопку «Параметр» перейти в режим «Установка даты» или «Установка времени». Нажимая кнопку «Канал» перейти в режим «Установка даты».
 - 3) Одновременным нажатием кнопок «Режим» и «Парам» установить текущее число, «Парам» и «Канал» установить текущий месяц, «Канал» и «Период» установить текущий год.
 - 4) Нажимая кнопку «Канал» перейти в режим «Установка времени».
 - 5) Одновременным нажатием кнопок «Режим» и «Парам» установить текущий час, «Парам» и «Канал» установить текущую минуту, «Канал» и «Период», если надо, обнулить счетчик секунд.
- 2.3.3.5 Перевести переключатель S1 в клеммной коробке в положение «Выкл».
- 2.3.3.6 Вывод протоколов на принтер.

Электронный блок позволяет выводить на принтер два вида протоколов учета тепловой энергии:

- часовые значения по любым суткам в пределах емкости архива прибора;
- суточные значения за выбранный период в пределах емкости архива прибора;

Кнопкой «Режим» войти в режим меню «П», кнопкой «Параметр» добиться индикации меню установки типа протокола и номера системы. При помощи кнопки «Период» установить требуемый тип отчета. При необходимости переключиться в режим установки порта принтера при помощи кнопки «Параметр» и установить требуемый порт при помощи кнопки «Период». Затем переключиться в режим начала печати, используя кнопку «Параметр» и начать печать при помощи кнопки «Период». Печать можно прервать при помощи одновременного нажатия кнопок «Режим» + «Параметр».

ПРИМЕЧАНИЕ. После успешной печати каждого протокола электронный блок запоминает дату/время последнего отпечатанного протокола и в следующий раз по умолчанию предлагает отпечатать протоколы от запомненной даты.

2.3.3.7 Диагностика и сообщения об ошибках

Во всех режимах при наличии внештатных ситуаций (аварий) символ режима индикации чередуется с символом «•». В режиме «Т» (текущие параметры) можно просмотреть коды ошибок по каждой системе теплоучета (параметр «К»). Расшифровка ошибок производится при помощи

специальной таблицы (Π риложение 4), при печати отчетов печатается только код ошибок.

- 2.3.4 Описание функций меню электронного блока.
- 2.3.4.1 В зависимости от типа системы теплоучета отдельные величины могут отсутствовать. После включения прибора доступно сокращенное меню «И», «Т», «П» пункт 2.3.3 настоящего руководства. Для перехода в расширенное меню необходимо одновременно нажать кнопки «Парам», «Канал», «Период». После включения расширенного меню становятся доступны режимы «В» (вспомогательный), «Н» (настройка), «О» (поверка). Прибор переходит обратно в режим сокращенное меню, когда начинается новый астрономический час. Прибор так же переходит в расширенное меню при включении режимов поверки или настройки путем перевода переключателя «S1» на клеммной плате в положение «Вкл».
- 2.3.4.2 В режиме меню «В» (вспомогательный, в данном режиме все параметры отображаются с повышенной разрешающей способностью) доступны следующие величины:
 - текущее значение объемного расхода теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам для текущей системы теплоучета;
 - значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах для текущей системы теплоучета;
 - значения давления в подающем и обратном трубопроводах для текущей системы теплоучета;
 - значения массы в подающем и обратном трубопроводах для текущей системы теплоучета;
 - значение тепла для текущей системы теплоучета;
 - значение сопротивления термометров сопротивления (ТС8);
 - значения токов датчиков давлений;
 - значение частоты на числоимпульсных входах;
 - значение коэффициентов отсчетов АЦП термометров сопротивления;
 - текущее значение даты и астрономического времени.
- 2.3.4.3 В режиме меню «Н» (настройка) доступны следующие величины:

Если переключатель «S1» находится в положении «ВЫКЛ» в режиме «Настройка» возможно просмотреть пределы измерения, тип формулы и т.д.

- настройка астрономической даты и времени;
- настройка коэффициента RTC;
- настройка пределов измерения частоты на числоимпульсных входах для текущего канала;
- настройка пределов измерения сопротивления ТС8 для текущего канала;
- настройка разности между подающим и обратным трубопроводами при которой не ведется журнал ошибок;

- настройка значения температуры холодной воды;
- установка сетевого адреса;
- настройка пределов измерения датчиков давления для текущего канала;
- настройка формулы системы для текущей системы теплоучета;
- настройка цены импульса для текущего канала;
- обнуление накопленных параметров;
- обнуление текущих значенией.
- 2.3.4.3 В режиме меню «О» (поверка, доступен только после перевода переключателя S1 в клеммной коробке электронного блока в положение «ВКЛ») доступны следующие величины:
 - текущее значение массового расхода теплоносителя по подающему и обратному трубопроводу для текущей системы теплоучета;
 - текущее значение объемного расхода теплоносителя по подающему и обратному трубопроводу для текущей системы теплоучета;
 - значение накопленной массы для текущей системы теплоучета;
 - значение накопленного тепла для текущей системы теплоучета;
 - обнуление накопленных параметров.

Приложение 6: Схема навигации по меню теплосчетчика Малахит-ТС8.

- 2.3.5 Подготовка (программирование) принтера EPSON LX-300+ (русифицированного).
- 2.3.5.1 Подключить принтер к сети 220 В, 50 Гц. (Выключатель POWER должен находиться в положении OFF.) Подключение к принтеру других жгутов и кабелей, кроме сетевого шнура, не обязательно. Для работы необходимо приготовить листы писчей бумаги шириной 210—216 мм. Установить направляющие листа на принтере: левую по указателю "▷| ", правую в соответствии с шириной листа.
- 2.3.5.2 Нажать кнопку FONT и, не отпуская ее, установить выключатель POWER в положение ON. Отпустить кнопку FONT (не ранее чем через 2 сек.).
- 2.3.5.3 Заправить бумагу. Принтер распечатает таблицу алфавитов, с которыми может работать. После окончания печати заправить бумагу и нажать кнопку Pause. Принтер напечатает находящиеся в его памяти текущие установки (установленные режимы работы).
- 2.3.5.4 Сравнить напечатанные принтером установки с эталонными, приведенными в *таб.* 8.
- 2.3.5.5 При совпадении всех распечатанных установок с эталонными принтер готов к работе (подключению к электронному блоку) и для сохранения его установок следует обязательно выключить питание выключателем POWER на время не менее 10 секунд.
- 2.3.5.6 В случае несоответствия хотя бы одной установки эталонной, произвести перепрограммирование принтера (корректировку установок), руководствуясь п.п. 2.3.5.7—2.3.5.12 и *табл.* 8.

ВНИМАНИЕ! Если установка в строке «Software» не соответствует требуемой (ESC/P), ее следует произвести ранее, чем установку «Character table» (PC 866), так как выбор установок «Character table» определяется установкой «Software».

Таблина 8

	таолица о
<< Current settings >>	
Page length for tractor	12 inches
Skip-over-perforation	Off
Auto tear off	Off
Auto line feed	Off
Print direction	Bi-D
Software	ESC/P
0 slash	0
High speed draft	On
I/F mode	Auto
Auto I/F wait time	10 seconds
Baud rate	9600 bps
Parity	None
Data length	8 bit
Parallel I/F bidirectional mode	On
Packet mode	Auto
Character table	PC 866
International character set for Italic table	Italic U.S.A.
Manual feed wait time	1.5 seconds
Buzzer	On
Auto CR (IBM 2380 Plus)	Off
IBM character table	Table2

- 2.3.5.7 Нажать и отпустить кнопку LF/FF.
- 2.3.5.8 Кратковременно нажимайте кнопку FONT до тех пор, пока не достигнете соответствующей для корректируемой установки комбинации свечения светодиодов на панели управления принтера. При каждом нажатии кнопки в этом режиме должен быть слышен короткий ОДИНОЧНЫЙ звуковой сигнал («БИП»).
- 2.3.5.9 Требуемая комбинация свечения светодиодов для выбранной установки определяется по соответствующей строке *таблицы 11* в графах «Режим выбора». В таблице использованы следующие обозначения:
 - «О»- светодиод светится (включен);
 - «★»- светодиод мигает;
 - «●»- светодиод не светится (выключен).

Например, для корректировки установки «Interface» комбинация светодиодов должна соответствовать таблице 9:

Таблица 9

FONT1	FONT2	PAUSE
0	*	0
Включен	Мигает	Включен

2.3.5.10 Нажать и отпустить кнопку PAUSE.

2.3.5.11 Требуемая комбинация свечения светодиодов для выбранной установки определяется по соответствующей строке *таблицы 11* в графах «Режим установки». Кратковременно нажимайте кнопку FONT до тех пор, пока не достигнете соответствующей для корректируемой установки комбинации свечения светодиодов на панели управления принтера. При каждом нажатии кнопки в этом режиме должен быть слышен ДВОЙНОЙ звуковой сигнал («БИП-БИП»).

Например, для установки «Auto I/F wait time (10 sec.)» комбинация светодиодов должна соответствовать $maб\pi$. 10:

Таблица 10

FONT1	FONT2	PAUSE		
0	•	•		
Включен	Выключен	Выключен		

2.3.5.12 Нажать и отпустить кнопку PAUSE.

Таблица 11

Программирование установок (настроек) принтера EPSON LX-300+ (русифицированный)

№ п/п	Установка параметра	Режим выбора (одиночный "БИП")			Режим установки (двойной "БИП")		
		FONT1	FONT2	PAUSE	FONT1	FONT2	PAUSE
1	Character spacing	*	•	•	•	•	•
2	Shape of zero	*	0	•	•	•	•
3	Skip-over perforation	•	*	•	•	•	•
4	Character table	0	*	•	•	*	0
5	Auto line feed	*	*	•	•	•	•
6	Page length	*	•	0	0	•	•
7	Auto tear of	*	0	0	•	•	•
8	Tractor	•	*	0	•	•	•
9	Interface	0	*	0	0	•	•
10	Bit rate	*	*	0	•	0	0
11	Parity	•	•	*	0	•	•
12	Data length	*	•	*	0	0	0
13	ETX/ACK	0	•	*	0	0	0
14	Software	0	0	*	•	•	•
15	Auto CR	*	0	*	•	•	•

Примечание. «О»- светодиод светится (включен);

- «*****»- светодиод мигает;
- «●»- светодиод не светится (выключен).
- 2.3.5.13 Повторить п.п. 2.3.5.8—2.3.5.12 для каждой дополнительной установки, которую необходимо изменить, или перейти на п. 2.3.5.14 для выхода из режима программирования принтера.
- 2.3.5.14 После окончания установок необходимо выключить питание принтера. Все установки сохранятся.

Для контроля готовности принтера к работе совместно с электронным блоком повторить операции по пп. 2.3.5.1—2.3.5.5.

- 2.3.6 Настройка модема
- 2.3.6.1 Подключить модем к компьютеру и включить его.
- 2.3.6.2 Включить компьютер.
- 2.3.6.3 Запустить терминальную программу Telemax.exe из пакета Norton Commander. Если на экране монитора появится сообщение «нет ответа от модема», нажать на enter.
- 2.3.6.4 Последовательно ввести следующие команды, нажимая enter после ввода каждой команды:

AT&N6

ATE0

ATF1

ATS0=2

AT&W0.

2.3.6.5 Выключить питание модема и отключить модем от компьютера. Модем настроен для использования совместно с теплосчетчиком.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 3.1.1 ТС8 не требуют специального обслуживания.
- 3.1.2 При наличии в теплоносителе взвесей и возможности выпадения осадка трубу первичного преобразователя электромагнитного типа необходимо периодически промывать для устранения осадка. Рекомендуемый период осмотра первичного преобразователя электромагнитного типа составляет олин гол.
- 3.1.3 Техническое обслуживание электромагнитных преобразователей расхода и тахометрических водосчетчиков, термопреобразователей, а также вспомогательных устройств (принтера, модема и т. п.) производить в соответствии с инструкциями (руководствами) по эксплуатации на это оборудование.

3.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 3.2.1 ТС8 является сложным измерительным прибором, разработанным с применением микропроцессоров и другой современной элементной базы, поэтому его ремонт должен осуществляться только в специализированных организациях, имеющих необходимое оборудование и разрешение на проведение ремонтных работ от предприятия-изготовителя.
- 3.2.2 Возможные при эксплуатации TC8 неисправности и способы их устранения, доступные потребителю, перечислены в *табл.* 12.

Таблица 12

		140/111144 12
Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1. При включении в сеть	Нет напряжения питания	Проверить напряжение
TC8 не работает, индикатор	•	питания
ничего не показывает		
2. При имеющемся расходе	Неправильная установка	Проверить и исправить
теплоносителя показания	преобразователя расхода по	установку
ТС8 значительно меньше	отношению к потоку	
ожидаемых, равны нулю	•	
4. Показания расхода	Плохое заземление	Проверить и восстановить
нестабильны	первичного преобразователя	заземление, особенно
	расхода;	теплоносителя;
	Преобразователь расхода	Устранить источник помех и
	плохо защищен от помех и	наводок;
	наводок;	
	Газовые пузыри в	Ликвидировать газовые
	теплоносителе;	пузыри;
	Наличие электрического тока	Устранить источник тока.
	в трубопроводе.	1
5. Сообщение об обрыве,	Обрыв, замыкание цепи связи,	Устранить обрыв,
замыкании цепи или отказе	отказ соответствующего	замыкание цепи связи,
какого-либо датчика	преобразователя давления	заменить преобразователь
	и/или температуры	1 1
	1 /1	

3.3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 3.3.1 ТС8 следует хранить на стеллажах в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40° С, относительной влажности до $80\,\%$ при температуре 25° С.
- 3.3.2 Транспортирование TC8 производится любым видом транспорта (авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.
- 3.3.3 После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие ящиков можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

3.4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 3.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие TC8 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 3.4.2 Гарантийный срок эксплуатации 48 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения со дня отгрузки до ввода в эксплуатацию 6 месяцев.
- 3.4.3 Гарантия распространяется только на TC8, у которых не нарушены заводские пломбы.
- 3.4.4 После монтажа TC8 у потребителя выполнение гарантийных обязательств возлагается на организацию, которая произвела монтаж TC8 и имеет договор с предприятием-изготовителем.
- 3.4.5 TC8, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, восстанавливаются изготовителем или заменяются другими.
- 3.4.6 TC8, возвращаемый на предприятие-изготовитель для ремонта, должен иметь полную комплектацию за исключением монтажных частей, монтируемых на трубопроводах.
- 3.4.7 При нарушении пломбировки, правил эксплуатации, а также при нарушении правил монтажа организацией, не имеющей договора с предприятием-изготовителем, претензии по качеству не принимаются.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расходомеры поставляются потребителю настроенными и полностью готовыми к эксплуатации.

При необходимости корректировки некоторых параметров или настройки расходомера на конкретные условия применения возможно изменение параметров.

5 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

ООО НПК «ИР-Прибор»

140070, Московская область, Люберецкий район

пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 11

тел.: +7 495 514-99-06,

email: info@ir-pribor.ru, www.ir-pribor.ru

Схема составления условного обозначения ТС8

Малахит	_	TC8	_	4	4	2	2
Тип прибора		TC8					
	Pacxo	ода		4			
Количество каналов	Темп	ератур	ы		4		
измерения	Давл	ения				2	
	Тепло		2				



ООО НПК "ИР-Прибор" 140070, МО, Люберецкий район, пос.Томилино, ул. Гаршина, д.11 тел. +7 (495) 514-99-06, email: info©ir-pribur.ru, www.ir-pribur.ru.

КАРТА ЗАКАЗА № ____ от «___» ____ 20___г. теплосчетчика электромагнитного «Малахит-ТС8»

11	_		renside ier inn	a sackipomain	итного «Малахит-		
Преді	приятие				Реквизі ОКПО предприятия	иты получате	ля
Ф.И.С						_	
	. адрес				Код предприятия Станция назначения	+	
Поста		Самовы	RO3	ж/л	Код станции	-	
№	iDKii	Самовы		- 77	.,,,		
п/п			1	епловычислител	ь «Малахит» зав. №		
1			Наименован	`	ление, вентиляция, ГВ		
	Система	_		Система2		стема3	
2	Тип си	стемы (ТС	Соткр, ТСзакр п		СчетчикV, СчетчикМ, I 1, Счетчик Vt)	ВСтупикова	я, ТСподпитка,
					ип расходомера, Ду мм. ры производства други		
	Трубопр	овод 1	(**************************************	Трубопровод 3		убопровод 5	
_	(подаюц			(подающий)		дающий)	
3		Зав. №		Зав. №		Зав. №	
	Трубопр	овод 2		Трубопровод 4	Tpy	убопровод 6	
	(обратні	ый)		(обратный)		ратный)	
		Зав. №		Зав. №		Зав. №	
					группа С); 1:250(группа тих фирм указать цену		
, 1	Трубопр		рислодомеров п	Трубопровод 3		убопровод 5	I
4	(подающ			(подающий)		дающий)	
- 1	Трубопр	овод 2		Трубопровод 4	Tp	убопровод 6	
	(обратні			(обратный)		братный)	
- 1	m -		е каналов измер		а (0-1.6)МПа, нет, др. д		5)МПа)
	Трубопр			Трубопровод 3		убопровод 5	
_	(подаюц	ции) Зав. №		(подающий) Зав. №	(пе	одающий) Зав. №	
5	T	0.000			700		
	Трубопр (обратні			Трубопровод 4 (обратный)		убопровод 6 братный)	
	(JUPATHI	зав. №		Зав. №	(00	<u>рратныи)</u> Зав. №	<u> </u>
		3ab. 112	Тепмопи		I п, длина рабочей часті		
ŀ	Трубопр	овол 1	термопре	Трубопровод 3		убопровод 5	
	(подаюц			труоопровод 3 (подающий)		уоопровод э дающий)	
6	\-10A110II	Зав. №		Зав. №	(Ho	Зав. №	
- 1	Трубопр			Трубопровод 4	Tn	убопровод 6	
	(обратні			(обратный)		ратный)	
[Зав. №		Зав. №		Зав. №	
\neg	Дополн	ительны	е требования по fmax=	устанавливаемы =1100 Гц, Ттах=1	м параметрам (стандар 60°C Tmin=0°C Δ T=3°	отное исполно С	ение fmin=4 Гц,
7	Трубопр			Трубопровод 3	Tp	убопровод 5	
′	(подаюц			(подающий)		дающий)	
	Трубопр			Трубопровод 4		убопровод 6	
	(обратні	ый)		(обратный)		ратный)	
	T				истема (да, нет)		
ا ،	Трубопр (подаюц			Трубопровод 3 (подающий)		убопровод 5 дающий)	
8	Трубопр			Трубопровод 4	,	дающии <i>)</i> убопровод 6	
	1 руоопр (обратні			1 руоопровод 4 (обратный)		уоопровод о ратный)	
					l `	<u> </u>) G
9	Програм	имируема	я температура х	олодной воды (дл	я теплосчетчиков откр	оытых систем	I) C

38

Ст		ся в том случае, если Вы затрудняетесь с араметры прибора (п.5, 6).	амостоятельно выбрать
№ п/п	Система1	Система2	Система3
10	Диаметр трубопровода в ме	сте установки расходомеров и термопре	образователей, мм
10			
11	Тепловая	нагрузка для каждой из систем, Гкал/ча	с
11			
12	Температурный і	график подачи теплоносителя при Токр	$=-26$ $^{\circ}$ C
12			
13	Из каких источников Вы узнали о п	риборе	

Дополнительное оборудование к теплосчетчику

№ п/п	Наименование изделия	Наличие заказа (да, нет)	Колич. шт.	Прим.
1	Адаптер переноса данных «АГАТ-ТС»			
2	Принтер EPSON LX-300 +			
3	Кабели подключения принтера EPSON LX-300 +			
4	Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, болты, гайки, прокладки)			
5	Модем и программное обеспечение к нему			
6	Преобразователь избыточного давления КРТ 9			
7	Датчик температуры окружающей среды ТПТ			

Для программирования данных на заводе – изготовителе в протоколах учета тепловой энергии необходимо заполнить таблицу:

Паспорт объекта прог	граммирования исходных данных для протокола
Название потребителя	
Абонент №	
Ответственное лицо	
Адрес	
Телефон	
Расход *	
Цена импульса подпитки*	
Заводской №*	
Вариант исполнения*	

Поля помеченные (*) заполняются производителем!

посуточный протокол учета тепловой энергии воды с 01/08/2005 до 24/08/2005

9331270 80 мм Телефон Адрес: *Москва, ул. Нагатинская 4Б* Стендовый прибор "Малахит-ТС8" И.П.Безответный Ответственное за учет лицо Название потребителя Абонент No 123456

0,32-160 м3/ч 0,32-160 м3/ч Ду Расход1 Расход2

Bepc. ПО R1.56.04

исп.07 зав. N0001

Тепловыч. ИВК90

Система учета 1, тип системы 'закр'

KC = 3700

р обр атм р под атм 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 t под ° 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 76.3 -(Mn-Mo) тонн -6.6158 -6.6158 -6.6158 -6.6158 -6.6158 -6.6159 -6.6158 -6.6158 -6.6158 -6.6157 0.000 0.000 +(Mn-Mo) 28.6735 35.7830 35.7830 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 1.333 7.282 7.282 7.282 7.282 € 35.918 35.918 999.0 999.0 999.0 999.0 999.0 999.0 30.007 0.666 999.0 999.0 TOHH 000 1.000 1.000 1.000 1.000 8 8 000. 000. 1.000 1.000 1.000 000. 00. Т раб час 0.770 0.922 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.922 0.922 0.017 0.017 0.017 0.017 <u>م ت</u>ق 0.017 Дата дд/мм 01/08 02/08 03/08 04/08 02/08 10/08 12/08 80/90 01/08 80/80 80/60

20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	0.00					50.7
76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	dt = tnp - to6p, 0C: 0.00					76.3
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.158	dt = tnp					-66.158
35.7828	35.7827	35.7828	35.7830	35.7828	35.7833	35.7829	35.7833	35.7830	35.7833	493.852						493.852
0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	75.91		963.91		1039.8	က	75.91
35.917	35.917	35.917	35.918	35.917	35.918	35.918	35.918	35.918	35.918	503.60		2007.2	6	2510.9	0	503.60
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.00	торов	160.2	9	184.2	9	24.00
0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	12.93	Показания интеграторов	72.10		85.03		12.93
15/08	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08	24/08	Итого	Показа	01/08	00:00	02/08	00:00	Итого

Tmax 2.06 + Tmin 21.91 Terr 2.28 Tpa6 + 178.83 II Тобщ 216.00 Время работы теплосистемы

Tdt 10.89

Подпись Потребителя______ Поставщика_____

Распечатано 11/08/2005г

посуточный протокол учета тепловой энергии воды с 01/08/2005 до 24/08/2005

Телефон Адрес: *Москва, ул. Нагатинская 4Б* И.П.Безответный Стендовый прибор "Малахит-ТС8" Название потребителя Абонент No *123456* Ответственное за учет лицо

Ду 80 мм Расход1 0,32-160 м3/ч Расход2 0,32-160 м3/ч

9331270

Система учета 1, тип системы '*закр*' Тепловыч. ИВК90 исп.07 зав.N0001

kc = 3f00Верс.ПО R1.56.04

	_														
NCT															
0ш2															
Oш1 Oш2 Nct															
р	T														
р 100 д роп д	атм														
р под	атм														
t oбр մ	ړ	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
t под	ڼ	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	29.3	76.3
-(Mn-Mo)	ТОНН	-6.6158	-6.6158	-6.6158	-6.6158	-6.6158	-6.6159	-6.6157	-6.6158	-6.6158	-6.6158	0.000	0.000	0.000	0.00
+(Mn-Mo)	ТОНН	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.6735	35.7830	35.7828	35.7830
Wo F	ТОНН	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	7.282	1.333	0.135	0.135	0.135
M	ТОНН	0.666	999.0	999.0	999.0	999.0	999.0	999.0	999.0	999.0	999.0	30.007	35.918	35.917	35.918
T pa6	час	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
o [Кал	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.770	0.922	0.922	0.922
Дата	лл/мм	01/08	02/08	93/08	04/08	02/08	80/90	80/20	80/80	80/60	10/08	11/08	12/08	13/08	14/08

																	Tdt	10.89
																	+	
																	Tmax	2.06
3	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	0:00					50.7	+ u	91
5.5	2.97	29.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	dt = tnp - to6p, 0C: 0.00					76.3	+ Tmi	21.91
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.158	dt = tn					-66.158	Terr -	2.28
020.700	35.7827	35.7828	35.7830	35.7828	35.7833	35.7829	35.7833	35.7830	35.7833	493.852						493.852	Tpa6 +	178.83
0.133	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	0.135	75.91		963.91		1039.8	က	75.91	=	00:
	35.917	35.917	35.918	35.917	35.918	35.918	35.918	35.918	35.918	503.60		2007.2	6	2510.9	0	503.60	T06	216.00
99.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.00	поров	160.2	9	184.2	9	24.00	посистемы	
0.322	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	0.922	12.93	Показания интегра	72.10		85.03		12.93	Время работы тепл	
9n/c1	16/08	17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08	54/08	Итого	Показа	01/08	00:00	02/08	00:00	Итого	Время	

Тетг – ошибки или 'нет питания', Ттіп – G

 Ттах – G >Gmax, Tdt – (tnoд – toбр) < dtmin Траб — нормальная работа,

Коды ошибок t: 1-(t < min), 2-(t > max), 3-(обе предыдущие ситуации в течении часа), др. знач. – см. ТО <math>G: 1-(G < min), 2-(G > max), 3-(обе предыдущие ситуации в течении часа), др. знач. – см. ТО <math>G: 1-(G < min), 8-(p > max), C-(oбе предыдущие ситуации в течении часа или аппаратный сбой), др. знач. – см. ТО dt: <math>1-(dt < min), 2-(dt < 0), 3-(oбе предыдущие ситуации в течении часа), др. знач. – см. ТО

Поставщика Подпись

Потребителя_ Подпись

Распечатано 11/08/2005г

Перечень индицируемых нештатных состояний теплосистем и работы счетчиков накопленных параметров.

	incoloum.				
Ошибка	Код ошибки	Мпод	Мобр	Ö	Тр
Отсутствие ошибок	0000 0000	+	+	+	+
Расход ниже минимального по 1-му каналу	0001 0000	I	ı	ı	ı
Расход больше максимального по 1-му каналу	0002 0000	I	ı	ı	ı
Расход ниже минимального по 2-му каналу	0000 0001	I	ı	ı	ı
Расход больше максимального по 2-му каналу	0000 0005	I	ı	ı	ı
Температура меньше минимальной по 1-му каналу	0010 0000	I	ı	ı	ı
Температура больше максимальной по 1-му каналу	0020 0000	I	ı	ı	ı
Температура меньше минимальной по 2-му каналу	0000 0010	I	I	ı	I
Температура больше максимальной по 2-му каналу	0000 0050	I	I	ı	I
Температура по 1-му каналу меньше, чем по 2-му каналу	2000 0000	ı	ı	ı	ı
Разность температур между 1-ым и 2-ым каналами меньше, чем установленная	1000 0000	I	I	ı	ı
Давление меньше минимального по 1-му каналу	0400 0000	+	+	+	+
Давление больше максимального по 1-му каналу	0800 0000	+	+	+	+
Давление меньше минимального по 2-му каналу	0000 0400	+	+	+	+
Давление больше максимального по 2-му каналу	0000 0000	+	+	+	+
Сопротивление датчиков температуры по 1-му каналу меньше 100 Ом	0040 0000	I	ı	ı	ı
Сопротивление датчиков температуры по 1-му каналу больше 160 Ом	0080 0000	ı	ı	ı	ı
Сопротивление датчиков температуры по 2-му каналу меньше 100 Ом	0000 0040	I	ı	ı	ı
Сопротивление датчиков температуры по 2-му каналу больше 160 Ом	0000 0080	1	-	_	ı
Неисправность датчика температуры по 1-му каналу (обрыв или КЗ)	00C0 0000	I	1	_	ı
Неисправность датчика температуры по 2-му каналу (обрыв или КЗ)	0000 00C0	ı	-	_	ı
Неисправность датчика давления по 1-му каналу (обрыв или КЗ)	0000 0000	+	+	+	+
Неисправность датчика давления по 2-му каналу (обрыв или КЗ)	0000 0000	+	+	+	+
Неисправность ИВК-90		ı	I	I	ı

Тр – счетчик времени работы;

⁺ счетчик накопленных параметров работает;

^{счетчик накопленных параметров не работает.}

Пределы измерения объемного расхода воды теплосчетчика TC8 соответствуют значениям, приведенным в таблице.

	10	2.5	0.01	9	0.024	16	0.032	25	0.05	09	0.12	160	0.32	250	0.5	009	1.2	1000	2	2500	2
	8.0	2	0.01	2	0.024	12.5	0.025	20	0.04	20	0.1	125	0.25	200	0.4	200	1	800	1.6	2000	4
	0.9	1.6	0.01	4	0.024	10	0.02	16	0.032	40	0.08	100	0.2	160	032	400	8.0	009	1.2	1600	3.2
э, не более	2.0	1.25	0.01	3.2	0.024	8.0	0.016	12.5	0.025	32	0.064	8	0.16	125	0.25	320	0.64	200	1	1250	2.5
ў среды, м/	4.0	-	0.01	2.5	0.024	0.9	0.024	10	0.04	25	0.1	09	0.24	100	0.4	250	1	400	1.6	1000	4
Средние скорости потока рабочей среды, м/с, не более	3.2	8.0	0.01	2	0.024	5.0	0.02	8.0	0.032	20	90:0	20	0.2	80	0.32	200	8.0	320	1.28	800	3.2
е скорости п	2.5	9.0	0.01	1.6	0.024	4.0	0.016	0.9	0.024	16	0.064	40	0.16	09	0.24	160	0.64	250	1	009	2.4
Средни	2.0	0.5	0.01	1.25	0.024	3.2	0.032	5.0	0.05	12.5	0.125	32	0.32	20	0.5	125	1.25	200	2	200	5
	1.6	0.4	0.01	-	0.024	2.0	0.02	4.0	0.04	10	0.1	25	0.25	40	0.4	100	1	160	1.6	400	4
	1.25	0.32	0.01	8.0	0.024	1.6	0.016	3.2	0.032	8.0	0.08	20	0.2	32	0.32	80	8.0	125	1.25	320	3.2
	1.0	0.25	0.01	9.0	0.024	1.0	0.01	2.5	0.025	0.9	90:0	16	0.16	22	0.25	09	9.0	100	1	250	2.5
Ду,	MM	10		15		25		32		20		8		100		150		200		300	

Допускаемая основная относительная погрешность измерения объемного расхода, % соответствует значениям, приведен-ным в табл.

Расход % от верхнего предела	Пределы допустимой относительной погрешности, %


Схема навигации по меню теплосчетчика Малахит-ТС8

Номера и назначение Кнопок навигации по меню




2. Смена режима индикации

Режим индикации	Индикация на дисплее режима
Информация	и
Текущий	т
Печать архива	п
Вспомогательный	В
Настройка	н
Поверка	0



1. Расположение информации на экране дисплея



3. Изменение индицируемого параметра

3.а Изменение индицируемого параметра в режиме "Текущий"

Параметр индикации		Индикация на дисплее параметра	Индикация на дисплее режима	
Дата \ Время	нажатие "Канал"Кн3 :1-2>к7-8	Дата Время	т	
Массорасходы	е "Кан: .к7-8	G	т	\
Температуры	атие ^	t	т	5
Давления		р	т	5
Массы	знала – К8 или	М	т	
Тепло по системам	за кан ->К	Q	т	
Время наработки	юмер К1	Траб	т	5/
Ошибки	Смена номера канала – К1>К8 или I	Кош	т	5/
Обьёмы	õ	٧	т	

3.6 Изменение индицируемого параметра в режиме "Информация"

Параметр индикации	Индикация на дисплее параметра		Индикация на дисплее режима
Модель,Сер.номер,Версия,КонтрСумма	TC-8 N xxxxx V10.00.00 ксxxxx	"Канал"Кн3 7-8	и
Диапазон объёмных расходов min/max	Gv min/max м3	e "Ka .ĸ7-8	и
Цена импульса импульсного канала	Цена имп. к	ĒΛ	и
Диапазон канала давления min/max	Диапазон р		и
Сетевой адрес для обмена по Modbus	Сетевой адрес	канала – К8 или	и
Температура холодной воды	Темп.хол.вод t5	85 √ 25 ∶	и
Формула расчёта тепла системы учёта	Формула сист	номера К1>	и
Размер архива по количеству записей	Размер архива	Смена	и


Нажатие кнопки "Параметр"Кн.2

Нажатие кнопки "Параметр" Кн.2


3.в Изменение индицируемого параметра в режиме "Вспомогательный" (доступен только для специально обученного персонала)


Параметр индикации	Индикация на дистлее параметра		Индикация на дисплее режима	
1 Дата \ Время	Дата 18.07.07 Время 11.21.21	(н3	В	7
2 Показания температуры каналов	t(C):k1-2	"Канал" Кн3 :7-8	В	1
3 Показания давления каналов	р (атм) : k 1-2	* "Kar .k7-8	В	£ ₹
4 Показания интеграторов массы	М1 (тн)	– нажатие и к1-2>к	В	₹
5 Показания интеграторов теплоты	Q1(Гкал)		В	Tapametp" KH.2
6 Показания объёмного расхода канала	Расх. м3/час: к1	канала К8 ил	В	2 P
7 Показания частоты импульсов по каналу	Частота : к1-2		В	жнопу
8 Величина сопротивления канала измерения температуры	R Ом : к1-2	Смена номера К1>	В	Тажатие кнопки
9 Величина тока канала измерения	I мА : к1-2	Сме	В	
давления 10 Показания ацп каналов измерения	N7708 к1-2		В	

 Изменение индицируемого параметра в режиме "Установка" (доступен только для специально обученного персонала)




3.г Продолжение 1 Изменение индицируемого параметра в режиме "Установка" (доступен только для специально обученного персонала) Индикация на дисплее режима Индикация на дисплее параметра Параметр индикации 3) Установка Установка Частота тіп к1 Частота тах к1 Н частоты максим частоты миним 0.0 Гц 1200.0 Гц -Нажатие кн.4 Увеличение на 1 Кн3+Кн.4(совместно) Оброс: Кн1+Кн4 Увеличение на 100 Ки1+Ки.2 (совместно) Сброс: Ки1+Ки4 Смена номера канала – нажатие "Канал"Кн3 К1...->...К8 или к1-2..->..к7-8 Нажатие кнопки "Параметр" Кн.2 4 Установка Нажатие кн.4 Темп.min 1 Темп.тах 1 температуры 0.0 C 150.0 C Н минимум Нажатие кн.4 Установка 🌶 температуры Увеличение на 10 Кн1+Кн.2(совместно Сброс: Кн1+Кн4 Увеличение на 0.1 Кн3+Кн.4(совместно Сброс: Кн1+Кн4 максимум Установка.и темпер разницы Нажатие кн.4 Увеличение на 1 Кн2+Кн.3(совместно) Оброс: Кн1+Кн4 минимум **Установка** температуры хол.водды Темп.хол.воды Темп.разн.min 3.0 C 4.0 C Увеличение на 0.1 Кн3+Кн.4(совместно) Сброс: Кн1+Кн4 Кн1+Кн.2(совмест Сброс: Кн1+Кн4 Увеличение на 1 Кн2+Кн.3(совместно) Сброс: Кн1+Кн4 5 Установка сетевого адреса Уст.сетев.адреса н 30 Увеличение на 10 Кн2+Кн.3(совместно) Сброс: Кн1+Кн4 Уваличение на 1 Кн3+Кн.4(совместно) Сброс: Кн1+Кн4





К пунту 1 таблицы 3г Установка

3.д Изменение индицируемого параметра в режиме "Печать архива"



3.е Изменение индицируемого параметра в режиме "Поверка" (доступен только для специально обученного персонала)

Параметр индикации		Индикация на дистине параметра	Индикация на дисплее режима	
1 Отображение поверяемых объёмных расходов	нал"Кн3	Расх.м3\час к1-2 61.8754 60.3245	0	
2 Отображение поверяемых массовых расходов	– нажатие "Кан 1 к1-2>к7-8	Расх.тн\час к1-2 61.8754 60.3245	0	Danawero" KH
3 Отображение поверяемых счетчиков масс	Смена номера канала – нажатие "Канал"Кн3 К1>К8 или к1-2>к7-8	М1 (тн) 23 561.238754	0	Нажатие кнопки "Папамето" Кн 2
4 Отображение поверяемых счетчиков тепла	Смена	Q2 (тн) 38 1561.2387548	0	
5 Обнуление счетчиков		Наработка мин. Обнуление Кл1+Кл4	0	
		Одновременное нажатие Кл1 и Кл4 приведёт к обнулению		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: mth@nt-rt.ru www.malahit.nt-rt.ru